

FICHA DE DATOS TÉCNICOS



PINTURA PARA PISOS Y PATIOS ESMALTE POCO-LUSTRE

N.º 6050



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BEHR SPECIALTY™ PINTURA PARA PISOS Y PATIOS está disponible en dos bases, de acabado poco-lustre y brillante. Este producto 100% látex acrílico, tiene un acabado resistente al hongo, resiste raspaduras, descoloramiento, cuarteaduras y desprendimientos, y ofrece un acabado durable que es ideal para aplicaciones interiores y exteriores.

USOS RECOMENDADOS:

Use en superficies interiores o exteriores preparadas adecuadamente previamente pintadas o con primer/sellador. Ideal para pisos de concreto, decks de madera, loseta de concreto, y patios. No lo utilice en áreas sujetas a tráfico de automóviles.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Bases Entintadas/Máx. Carga de Tinta:

N.º 6050 Poco-Lustre, Blanco Ultra Puro™
3,79L/177ml (124 oz/6 oz)

N.º 6300 Poco-Lustre, Base Oscura
3,43L/414ml (116 oz/14 oz)

N.º 6400 Poco-Lustre, Base Fuerte 3,5 L/414ml
(116 oz/14 oz)

Lustre:

5-15 a 60°

Tipo de Vehículo: 100% Látex Acrílico

*Peso por Galón: 11.1 +/- 0.2 lb/gal

*% de Sólidos:

Por Volumen: 37 +/- 2%

Por Peso: 49.9 +/- 2%

COV: <50 g/l

Punto de Inflamación: No aplica

Viscosidad: 90-100 KU

*Espesor Recomendado de la Capa:

Húmeda: 8.0 Seca: 2.9 mil a 18 m²/L
(200 p²/gal)

Húmeda: 4.0 Seca: 1.4 mil a 38 m²/L
(400 p²/gal)

*Cobertura: 18-38 m²/L (200-400 p²/gal), según el método de aplicación y la porosidad de la superficie. No incluye la pérdida de material al rociar.

APLICACIÓN

Brocha Nailon/poliéster

Rodillo: Use un rodillo de lana de 3/8"-1/2" en las superficies lisas y uno de 1/2"-3/4" en las superficies ásperas y porosas.

Rociador sin Aire: Según lo especificado en el embalaje

Punta: .015" - .019"

Filtro: Malla 60

Dilución: NO LO DILUYA EL PRODUCTO CON AGUA.

Tiempo de Secado: a 77° y 50% de humedad relativa. El tiempo de secado es más prolongado con temperaturas más bajas y exceso de humedad.

† Al tacto: 1 hora

† Para re aplicar: 2-4 horas

† Secado completo: 2 semanas (Blanco Ultra Puro™)
4 semanas (Base Oscura y Base Media)

PRIMER/SELLADOR Y SISTEMAS RECOMENDADOS:

SUPERFICIES NUEVAS DEBIDAMENTE PREPARADAS:

Madera:

- BEHR PREMIUM PLUS® Primer/ Sellador para Multiúsos N.º 436
- BEHR PREMIUM PLUS® Primer/ Sellador Bloquea Manchas N.º 75

Bloqueo de manchas/aceites de maderas:

- Para el bloqueo de manchas de exteriores: BEHR PREMIUM PLUS® Primer/ Sellador para Multiúsos N.º 436
- Para el bloqueo de manchas de interiores: BEHR PREMIUM PLUS® Primer/ Sellador Bloquea Manchas N.º 75

Mampostería:

- BEHR SPECIALTY™ Primer/Sellador y Adherente para Concreto y Mampostería N.º 880
- BEHR PREMIUM PLUS® Primer/ Sellador para Multiúsos N.º 436
- BEHR PREMIUM PLUS® Primer/ Sellador Bloquea Manchas N.º 75

Mampostería con niveles de pH de hasta 13.0:

- BEHR SPECIALTY™ Impermeabilizante para Concreto y Mampostería N.º 870
- BEHR PREMIUM PLUS® Primer/ Sellador para Multiúsos N.º 436

Metal galvanizado, metal y aluminio:

- BEHR PREMIUM PLUS® Primer/ Sellador Bloquea Manchas N.º 75

Superficies pintadas previamente:

- Use una capa espesa o imprima con BEHR PREMIUM PLUS® Primer/Sellador para Multiúsos N.º 436 en superficies preparadas adecuadamente.

CONFORME A LAS SIG. ESPECIFICACIONES AL 322/11

OTC	Si	CARB	Si
SCAOMD	Si	MPI#	60

PRECAUCIONES/ LIMITACIONES:

- No permita que se congele.
- Para mejores resultados, aplique en temperaturas entre 50 °F y 90 °F. Las temperaturas superiores a 90 °F pueden afectar la aplicación, por ejemplo, acelerando el proceso de secado. Evite aplicar la pintura bajo el sol directo. NOTA: Si la superficie está caliente al tacto, evite aplicar este acabado.
- Evite el tránsito pesado por 24 horas.
- Deje transcurrir dos semanas antes de lavar o limpiar para que se seque por completo.
- La vida útil del producto cerrado en condiciones normales de almacenamiento es de dos años.

LIMPIEZA:

Limpie todas las herramientas y equipos con agua y jabón. Para reciclar o desechar pintura, contacte a su centro de servicio local de recolección.

¡ADVERTENCIA! Si usted raspa, lija o remueve pintura vieja, podría dejar escapar polvo de plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. EXPONERSE A POLVO DE PLOMO PUEDE CAUSAR SERIAS ENFERMEDADES, TALES COMO DAÑOS CEREBRALES, ESPECIALMENTE EN NIÑOS. MUJERES EMBARAZADAS DEBERÍAN TAMBIÉN EVITAR EXPONERSE. Utilice un respirador NIOSH-aprobado para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora HEPA y un trapeador húmedo. Antes de empezar, infórmese como protegerse usted y su familia contactando la Línea de Información del Plomo al 1-800-424-LEAD (solo en E.U.A.) o visite www.epa.gov/espanol/saludhispana/plomo.html

¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar la madera tratada a presión podría ser peligroso. Use la protección adecuada.

* Esta información se proporciona "como es" y no ofrece representación, ni garantía, ya sea expresa o implícita, de comerciabilidad para un fin específico o de cualquier otra naturaleza con respecto a esta información o a cualquier producto aquí mencionado.

Para solicitar una MSDS o consultar a un Profesional de Pinturas Certificado de BEHR®, llame al TEL: +56 2 2342 3400 ©2017 Behr Process Corporation, Santa Ana, CA 92704 U.S.A Rev. 6/15/2017





PINTURA PARA PISOS Y PATIOS ESMALTE POCO-LUSTRE

N. ° 6050

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Todas las superficies deben estar limpias, libres de polvo, alcalinidad, aceite, grasa, cera, barniz, manchas de algas y hongos, pintura suelta o desprendida, óxido y cualquier otra sustancia extraña.

Manchas de Hongos: Todas las superficies deben estar limpias de manchas de hongos y suciedad antes de aplicar el recubrimiento. Elimine manchas de hongos con un producto especializado para remover este tipo de manchas. Siga las instrucciones del fabricante y enjuague con abundante agua.
Madera Nueva: Utilice un producto especializado para remover tintas y acabados de madera. Lije ligeramente para remover fibras sueltas de madera. Siga las instrucciones del fabricante.

Metal galvanizado, metal y aluminio: La capa aceitosa del metal galvanizado nuevo se debe eliminar antes de aplicar la pintura. Elimine la capa de aceite con una solución de agua y detergente. Para una mejor adhesión de la pintura, lije la superficie con lija o lana de acero, o bien aplique BEHR SPECIALTY™ Limpiador y Preparador para Concreto y Mampostería N.° 991. Limpie la superficie fregando con una solución de detergente y agua, y después enjuague con abundante agua limpia.

Superficies nuevas: Limpie las superficies limpias de metal antes de pintar con una solución de vinagre; una porción de vinagre y cinco porciones de agua (1:5). A todos los metales ferrosos se les tiene que aplicar primer/sellador el mismo día que se limpian para prevenir que se oxiden. Metal: Elimine todo el óxido y los aceites cristalizados con una lija, lana de acero, abrasivos mecánicos u otros métodos de abrasión para crear una superficie áspera de metal. Limpie el metal fregando la superficie con una solución de detergente y agua, y después enjuague con abundante agua limpia. Debe aplicar el acabado al metal expuesto el mismo día que se limpia.

Madera: Tablones y tabillas, paneles y revestimientos compuestos, tablero de fibra: Superficies nuevas: Elimine los aceites cristalizados de la madera lisa con un producto especializado para remover tintas y acabados de madera. Acomode los clavos y rellene todos los agujeros, rayaduras y orificios con el relleno de madera apropiada y deje secar por completo antes de aplicar el acabado. Elimine todo el polvo con un paño de limpieza. Rellene todos los huecos con una masilla para pintar 100% acrílica, de silicona, y deje secar completamente antes de recubrir.

Madera pintada previamente: Limpie la tierra y grasa restregando la superficie con una solución de agua y detergente, después enjuague completamente con agua limpia. Fije los clavos y rellene todos los agujeros, rayaduras y orificios con el relleno de madera apropiada y deje secar por completo antes de aplicar el acabado. Elimine todo el polvo con un paño de limpieza. Rellene todos los huecos con una masilla para pintar 100% acrílica, de silicona, y deje secar completamente antes de recubrir.

Superficies brillosas: Para una máxima adherencia, lije la superficie completamente antes de aplicar el acabado.
Superficies de madera envejecida: Para eliminar fibras de madera sueltas, acabados de látex, a base de aceite y 100% acrílicos en terrazas de madera nueva o envejecida, revestimientos, enrejados o tejas, utilice un producto para limpiar y aclarar la superficie de la madera y eliminar manchas leves a medianas de lama, moho, alga y hongos. Asegúrese de seguir todas las instrucciones de la etiqueta.
Madera: ¡ADVERTENCIA! Lijar o raspar madera tratada a presión podría ser peligroso; utilice la protección adecuada.

Bloqueo de manchas/aceites naturales de maderas: Después de aplicar el primer/sellador, compruebe que las manchas no se vean al aplicar el acabado a una pequeña sección. Si las manchas aún se ven a través de la capa final, aplique una segunda capa de primer/sellador y pruebe nuevamente antes de aplicar la capa final a toda el área. Si aún se ven las manchas, el primer/sellador requerirá mayor tiempo de secado antes de aplicar la capa final o también puede ser necesario aplicar una capa adicional de primer/sellador para bloquear los aceites naturales de la madera o las manchas.

Mampostería: estuco, bloques de cemento, unidades prefabricadas de mampostería y ladrillos de doble vista: Todas las superficies de mampostería deben fraguar por un mínimo de 30 días antes de pintar. El pH debe ser de 10.0 o inferior antes de aplicar el acabado. La mampostería lisa puede requerir una superficie áspera adecuada para la adhesión. Para las restantes superficies lisas de cemento, cree una superficie áspera usando BEHR SPECIALTY™ Limpiador y Preparador para Cemento y Mampostería N.° 991 o con medios mecánicos. Elimine los agregados y desechos sueltos con BEHR SPECIALTY™ Desengrasante y Limpiador para Concreto y Mampostería N.° 990. Aplíquelo vigorosamente en la superficie con un cepillo de plástico, escobilla o hidrolavadora. Enjuague con abundante agua y deje secar.

Mampostería: Paneles o paredes compuestos de cemento, sistemas de aislamiento térmico exterior (EIFS) o estuco sintético: Superficies Nuevas: Todas las superficies de mampostería deben fraguar por un mínimo de 30 días antes de pintar. El pH debe ser de 10.0 o inferior antes de aplicar el acabado. Todas las superficies deben estar limpias y libres de polvo, manchas de hongos, pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie las superficies fregando vigorosamente con una solución de detergente y agua. Después enjuague bien con una manguera o una hidrolavadora a baja presión (500-1200 psi). NO USAR ALTA PRESIÓN ya que podría dañar la superficie. Superficie pintada previamente: Todas las superficies deben estar limpias y libres de polvo, manchas de hongos, pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie las superficies fregando vigorosamente con una solución de detergente y agua. Luego enjuague bien con una manguera o una hidrolavadora y deje secar.

Superficie pintada previamente: Todas las superficies deben estar limpias y libres de polvo, manchas de moho, pintura suelta y desprendida, y otras sustancias extrañas. Limpie las superficies fregando vigorosamente con una solución de detergente y agua. Después enjuague bien con una manguera o una hidrolavadora y deje secar.

INFORMACIÓN GENERAL:

¡IMPORTANTE! NO ABRA LA LATA SIN ANTES LEER LAS INSTRUCCIONES.

¡ADVERTENCIA!

¡IRRITANTE! DAÑINO SI SE INGIERE. CONTIENE: ETILENGLICOL PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS Y EVITE RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. UTILICE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS Y ROPA PROTECTORA. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA. Para evitar respirar los vapores y el rocío, abra ventanas y puertas o use otras medidas para asegurar la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si siente lagrimeo, dolor de cabeza o mareos, incremente el aire fresco. Si se utiliza correctamente, un respirador (NIOSH aprobado para vapor orgánico, de serie P con prefiltro para partículas) podría ofrecer protección adicional; obtenga información profesional antes de usar. Una máscara para polvo no ofrece protección contra vapores. Evite contacto con ojos y piel. Limpie completamente después de usar. Cierre el recipiente después de cada uso.

PRIMEROS AUXILIOS: Si tiene dificultad al respirar, aléjese y obtenga aire fresco. Si continúan las dificultades obtenga ayuda médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague rápidamente con suficiente agua por lo menos 15-20 minutos y obtenga atención médica; para la piel, lave completamente con agua y jabón. Si se ingiere, obtenga atención médica de inmediato. **PRECAUCIÓN: NO LO DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS – NO LO INGIERA.**

